



## Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 0305/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.

Trani, li 1 settembre 2020

Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metallmeccanici

Oggetto : Casa Reclusione Turi di Bari(Puglia) Evidenti persistenti criticità e disfunzioni. Richiesta urgente intervento.

Alla dottoressa ROSA MUSICCO  
Direttore Istituto Penitenziario di TURI

Al Provveditore Regionale della Puglia e della Basilicata  
Dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direttore dell'Ufficio I Affari generali, Personale e Formazione  
Corso A. De Gasperi, 309 70124 BARI

Al Direttore dell'Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP  
Largo Luigi daga, 2 00164 ROMA

Alle SEGRETERIE NAZIONALI - REGIONALI  
della Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa  
Loro Sedi

*Riportando fedelmente quanto per le vie brevi alla Segreteria Generale scrivente è stato segnalato dal Vice Segretario Regionale Puglia distanza presso il Penitenziario di Turi, risulterebbero situazioni di carenza Sicurezza D. leg. vo n. 81/2008 o non attuate, tra cui, la garitta 3 che funge anche da postazione di controllo per il passeggio detenuti, necessità di urgente ristrutturazione interna; Infatti l'intonaco si è staccato, le piastrelle sono rotte in diversi punti, mentre le finestre sono tutte arrugginite e hanno i vetri antiproiettile lesionati, ma la cosa più grave che ci sono anche dei fili elettrici sospesi e scoperti.*

*Sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, sulla salubrità e l'igiene settori lavorativi risulterebbe altresì che quasi tutti i corpi di guardia delle sezioni detentive sarebbero privi di sistema chiusura e porta antisfondamento, come prive di allarme in caso di aggressione.*

*Nel giro dantesco, in prima sezione servirebbe in aggiunta al collega titolare del reparto un addetto al servizio di sbarramento per evitare un eccessivo carico di lavoro sul titolare della sezione o in alternativa automatizzare i cancelli.*

*Le Torrette nei corridoi delle sezioni dovrebbero essere chiuse con dei cancelli perché i ristretti sembra che depositano materiale vario e inoltre si affacciano fisicamente forse per controllare i movimenti della sentinella. Mettendo cancelli di sbarramento dotati di relativa serratura eviterebbe tutto ciò ma soprattutto si eviterebbe di dover urlare per farli rientrare nei corridoi della sezione non esistendo sistemi di viva voce o, auto parlanti nei reparti, semplici soluzioni già in uso nelle prigioni del 1900.*

*L'orario della postazione di servizio settore centralino non è stato ancora modificato riportato al turno 8-14, tutto questo perché l'esigenza dovuta alle restrizioni dei colloqui è terminata, ma è stato detto semplicemente a voce un passa parola tra colleghi in assenza di specifiche direttive dell'Autorità Dirigente quale ad esempio: " quando finisci, collega, chiudi tutto" Sic. ?*

*Inoltre si chiede che l'orario del campo sportivo dei detenuti venga regolarizzato tramite una disposizione di servizio per evitare che gli stessi giochino abusivamente in assenza di specifiche scritte disposizioni dell'Autorità Dirigente, eppure a Turi come numero di Commissari, di ispettori non sembrano mancare, riflettere anche su questo caso, se i giocatori detenuti si faranno male, chi risponderà di tutto questo oltre all'anello debole della catena(?). Cortesi saluti: IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE*

**Domenico MASTRULLI**

\*\*\*\*\*

**FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -**

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail [segretariogeneralecoosp@gmail.com](mailto:segretariogeneralecoosp@gmail.com) - [relazionisindcosp@libero.it](mailto:relazionisindcosp@libero.it) -

[segreteriageneralecoosp@pec.it](mailto:segreteriageneralecoosp@pec.it) fax 0802142003 telefono 3355435878